

**Ocelová drátěná lana – Bezpečnost –  
Část 5: Pramenná lana pro výtahy****ČSN  
EN 12385-5  
OPRAVA 1**

02 4302

idt EN 12385-5:2002/AC:2005-10

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 12385-5:2004 je českou verzí opravy EN 12385-5:2002/AC:2005-10. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 12385-5:2004 is the Czech version of the Corrigendum EN 12385-5:2002/AC:2005-10. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

**ČSN EN 12385-5 (02 4302) Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 5: Pramenná lana pro výtahy**  
z června 2004 se opravuje takto:

**5.3.3.2 Nosná lana***Odrážka b) zní:*

b) pro lanové hydraulické výtahy viz tabulky 6 až 8

Lano s duší z vláken: 1370/1770; 1570; 1770

Lano s duší z oceli: 1370/1770; 1570; 1570/1770; 1770

**5.3.3.3 Lana omezovačů rychlostí***Článek zní:*

Třída pevnosti lana musí být jednou z následujících: 1370/1770; 1570/1770; 1570; 1770 nebo 1960, viz tabulky 6 až 8.

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., Ostrava – Radvanice, IČ 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Pracovnice Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

### **ČSN EN 12385-5 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**75917** Cenová skupina 403

