

**Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové  
ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) –  
Část 1: Obecná pravidla**

**ČSN  
EN 61008-1  
ed. 3/A1  
OPRAVA 1  
35 4181**

idt IEC 61008-1:2010/A1:2012/COR1:2016-05

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 61008-1 ed. 3:2013/A1:2015 je českou verzí opravy EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 61008-1 ed. 3:2013/A1:2015 is the Czech version of the Corrigendum EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

**ČSN EN 61008-1 ed. 3/A1 (35 4181) Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) – Část 1: Obecná pravidla** z července 2015 se opravuje takto:

## Národní předmluva

### Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje, elektrické příslušenství a pojistky nízkého napětí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ICS 29.120.50

**Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní  
a podobné použití (RCCB) –  
Část 1: Obecná pravidla  
(IEC 61008-1:2010/A1:2012/COR1:2016)**

Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection  
for household and similar uses (RCCBs) –  
Part 1: General rules  
(IEC 61008-1:2010/A1:2012/COR1:2016)

Interrupteurs automatiques à courant différentiel  
résiduel sans dispositif de protection contre  
les surintensités incorporé pour usages domestiques  
et analogues (ID) –  
Partie 1: Règles générales  
(IEC 61008-1:2010/A1:2012/COR1:2016)

Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter ohne  
eingebauten Überstromschutz (RCCBs)  
für Hausinstallationen und für ähnliche Anwendungen –  
Teil 1: Allgemeine Anforderungen  
(IEC 61008-1:2010/A1:2012/COR1:2016)

Tato oprava vstupuje v platnost dne 2016-06-03 pro začlenění do anglické jazykové verze EN.



**Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice  
European Committee for Electrotechnical Standardization  
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique  
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung  
Řídící centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel**

**Oznámení o schválení**

Text opravy IEC 61008-1:2010/A1:2012/COR1:2016 byl schválen CENELEC jako  
EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06 bez jakýchkoliv modifikací.

### Tabulka A.1 – Sledy zkoušek

Řádky pro sledy zkoušek E a F se nahrazují následujícími novými řádky:

E	9.11.2.4 a) 9.11.2.2	Koordinace při $I_{nc}$ Činnost při $I_m$
F	9.11.2.4 b) 9.11.2.4 c)	Koordinace při $I_m$ Koordinace při $I_{\Delta c}$

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu [info@agentura-cas.cz](mailto:info@agentura-cas.cz).

### ČSN EN 61008-1 ed. 3/A1 OPRAVA 1



505861

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.  
Rok vydání 2018, 4 strany  
Cenová skupina 998



8 596135 058617