



**Stabilní hasicí zařízení – Komponenty  
pro sprinklerová a vodní sprejová  
zařízení –  
Část 2: Mokrý ventilové stanice**

**ČSN  
EN 12259-2  
OPRAVA 1  
38 9210**

idt EN 12259-2:1999/AC:2002-07

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 12259-2:1999/AC:2002-07.

This Corrigendum the Czech version of the Corrigendum EN 12259-2:1999/AC:2002-07.

**ČSN EN 12259- 2 (38 9210) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokrý ventilové stanice** ze srpna 2000 se opravuje takto:

*První odstavec článku 4.6.5 se mění takto:*

**4.6.5.1** Sedla uzávěrů musí být vyrobena z bronzu, mosazi, monelova kovu nebo korozivzdorné oceli nebo materiálů, které mají rovnocenné fyzikální a mechanické vlastnosti.

*Článek 4.6.5.1 se mění takto:*

**4.6.5.2** Dosedací plochy dotýkajících se částí, které rotují, nebo se po sobě posunují, musí být vyrobeny z bronzu, mosazi, monelova kovu nebo korozivzdorné oceli nebo materiálů, které mají rovnocenné fyzikální a mechanické vlastnosti a smějí být provedeny pomocí pouzder nebo vložek.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

### **ČSN EN 12259-2 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2003, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**67516** Cenová skupina 403

