

**Zkoušky svářečů – Tavné svařování –  
Část 3: Měď a slitiny mědi****ČSN  
EN ISO 9606-3  
OPRAVA 1**

05 0713

Corrigendum

**ČSN EN ISO 9606-3 (05 0713) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 3: Měď a slitiny mědi** ze srpna 2000 se opravuje takto:

*na str. 9: Tabulka 1 – druhý sloupec, Rozsah platnosti - na prvním řádku se opravuje „ $0,5 < t < 1,5$ “ na „ $0,5 \leq t \leq 1,5$ “*

*Tabulka 2 – první sloupec, Zkušební vzorek průměr  $D$  v mm - na prvním řádku se opravuje „ $D < 25$ “ na „ $D \leq 25$ “*

*– druhý sloupec, - Rozsah platnosti - na druhém řádku se opravuje „ $> 0,5 D$  (min 25 mm)“ na „ $\geq 0,5 D$  (min 25 mm)“*

*na str. 10, v článku 6.3 b), v 2. řádku se opravuje „s vnějším průměrem  $> 500$  mm“ na „s vnějším průměrem  $\geq 500$  mm“*

*na str. 11, v Tabulce 4 dole se doplňuje:*

**POZNÁMKA** Tato tabulka se použije pouze tehdy, pokud základní materiál označený \* a přídatný materiál jsou stejné skupiny.

*na str. 17: článek 7.5.4, v 6. odstavci se opravuje „... pro tloušťku plechu 12 mm“ na „... pro tloušťku plechu  $\geq 12$  mm“*

*na str. 22, v článku A.2.2.1 se za nadpis Plamenové svařování – doplňuje označení (311)*

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

### **ČSN EN ISO 9606-3 OPRAVA 1**

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 2001, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**60962** Cenová skupina 403



8 590963 609621