

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků –**Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků****ČSN
EN 115-2**
ed. 2
OPRAVA 1
27 4802

Corrigendum

ČSN EN 115-2 ed. 2 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků ze září 2022 se opravuje takto:

V tabulce B.2 se u rizika 49 v druhém sloupci opravuje chybně uvedená měrná jednotka ml na m.

V tabulce B.2 se u rizika 52 v pátém sloupci opravuje chybně uvedená úroveň priority V na S.

Text v článku 5.6.3.1 se nahrazuje textem „V místě vstupu madla do soklové části balustrády se musí instalovat ochranné zařízení, aby se zabránilo vtažení prstů nebo ruky.“

Text v článku 5.6.3.2 se nahrazuje textem „Jestliže soklová část balustrády vyčnívá, pak musí mít správný tvar podle 5.6.4.2 EN 115-1:2017 nebo se musí instalovat vhodný kryt, aby se zabránilo zatažení.“

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN EN 115-2 ed. 2 OPRAVA 1

 ČESKÁ
AGENTURA PRO
STANDARDIZACI

519217

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2024, 2 strany
Cenová skupina 998