

**Svítlidla –  
Část 2-3: Zvláštní požadavky –  
Svítlidla pro osvětlení pozemních komunikací**

**ČSN  
EN 60598-2-3  
ed. 2  
OPRAVA 1  
36 0600**

idt EN 60598-2-3:2003/Cor.:2005-08

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 60598-2-3:2003/Cor.:2005-08.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 60598-2-3:2003/Cor.:2005-08.

**ČSN EN 60598-2-3 ed. 2 (36 0600) Svítlidla – Část 2-3: Zvláštní požadavky – Svítlidla pro osvětlení pozemních komunikací** ze září 2003 se opravuje takto:

### **Předmluva**

*Věta po datech zavedení této normy tj. „Tato norma se používá spolu .....“ se nahrazuje takto:*

Tato evropská norma by se měla používat spolu s posledním vydáním a změnami EN 60598-1: Svítlidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky.

### **Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283 Ing. Marie Živcová

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítlidla a jejich příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

**ČSN EN 60598-2-3 ed. 2 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2005, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřcholupská 40, 102 04 Praha 10

**74535** Cenová skupina 403

