

**Připojovací zařízení nízkého napětí  
pro domácnost a podobné účely –  
Část 2-3: Zvláštní požadavky pro připojovací  
zařízení, jako jsou samostatné jednotky  
s upínacími jednotkami prorážejícími izolaci**

**ČSN  
EN 60998-2-3  
ed. 2  
OPRAVA 1  
37 0670**

idt IEC 60998-2-3:2002/Cor.1:2006-11

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 60998-2-3 ed. 2:2005 je českou verzí opravy IEC 60998-2-3:2002/Cor.1:2006-11. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 60998-2-3 ed. 2:2005 is the Czech version of the Corrigendum IEC 60998-2-3:2002/Cor.1:2006-11. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

**ČSN EN 60998-2-3 ed. 2 (37 0670) Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely – Část 2-3: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s upínacími jednotkami prorážejícími izolaci z března 2005 se opravuje takto:**

**10.107.2 Zkouška tahem u IPCD navržených pro vícežilové vodiče**

*Místo:*

*Tažná síla se vypočítá podle následujícího vzorce:*

$$F = F(x) n$$

*se uvede:*

*Tahová síla se vypočítá podle tohoto vzorce:*

$$F = F(x) \cdot \sqrt{n}$$

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283, Ing. Ivana Kuhnová

Technická normalizační komise: TNK 130, Elektrické přístroje nn, elektrické příslušenství a pojistky nn

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

**ČSN EN 60998-2-3 ed. 2 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**78690** Cenová skupina 403

