

**Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí –
Část 2: Ocelové mosty****ČSN
EN 1993-2
OPRAVA 1
73 6205**

idt EN 1993-2:2006/AC:2009-07

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 1993-2:2008 je českou verzí opravy EN 1993-2:2006/AC:2009-07. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 1993-2:2008 is the Czech version of the Corrigendum EN 1993-2:2006/AC:2009-07. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

ČSN EN 1993-2 (73 6205) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 2: Ocelové mosty z ledna 2008 se opravuje takto:

V „Předmluvě“ v článku Národní příloha k EN 1993-2 v odstavci (2) se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě.

V článku 3.3.1.1 v odstavci (1) se „2.8, skupina 4“ nahrazuje „1.2.4, skupina 4“.

V článku 3.3.1.2 v odstavci (1) se „2.8, skupina 4“ nahrazuje „1.2.4, skupina 4“.

V článku 3.3.1.2 v odstavci (1) se „2.8, skupina 7“ nahrazuje „1.2.7, skupina 7“.

V článku 3.3.1.3 v odstavci (1) se „2.8, skupina 6“ nahrazuje „1.2.6, skupina 6“.

V článku 3.3.1.4 v odstavci (1) se „2.8, skupina 1“ nahrazuje „1.2.1, skupina 1“.

V článku 3.3.1.4 v odstavci (1) se „2.8, skupina 4“ nahrazuje „1.2.4, skupina 4“.

V článku 3.3.2 v odstavci (1) se „2.8, skupina 5“ nahrazuje „1.2.5, skupina 5“.

*V článku 5.2.1 v odstavci (2) se začátek textu nahrazuje tímto zněním:
„Mosty se mohou posuzovat podle teorie prvního řádu, jestliže je splněna podmínka: ...“*

V článku 6.2.2.6 v odstavci (2) se „třídy 3“ nahrazuje „třídy 4“.

V článku 6.2.7.1 v odstavci (2) se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě.

V článku 6.3.4.2 v odstavci (2) se text poznámky 2 nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě.

V článku 6.3.4.2 v odstavci (6) se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě.

V článku 7.4 v odstavci (3) ve vysvětlivkách pod rovnicí (7.7) se výraz „ $\sigma_E = 190\,000 \left(\frac{t}{b}\right)^2$ “ nahrazuje výrazem

$$„\sigma_E = 190\,000 \left(\frac{t}{b_p}\right)^2.“$$

V článku 8.2.5.2 v odstavci (1) se odkaz na „EN 1993-1-8, 4.7.2(1), (2) a (3)“ nahrazuje odkazem na „EN 1993-1-8, 4.7.2(1) a (2)“.

V článku 8.2.8 v odstavci (1) se odkaz na „EN 1993-1-8, 4.10(1), (2), (3), (4), (5) a (6)“ nahrazuje odkazem na „EN 1993-1-8, 4.10(1), (2), (3), (4) a (5)“.

V článku 9.4.1 v odstavci (4) se „ $\Delta\sigma_{E2}$ “ nahrazuje „ $\Delta\sigma_{E,2}$ “.

V článku 9.4.1 v odstavci (6) se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě.

V článku 9.5.2 v odstavci (1) se odkaz na „(8)“ nahrazuje „(7)“.

V článku 9.5.2 v odstavci (2) v položce d) v prvním řádku se text „pro závěsy: dvojnásobek délky závěsů“ nahrazuje textem „pro závěsy: dvojnásobek vzdálenosti mezi závěsy“.

V článku 9.5.2 v odstavci (7) se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě.

V článku 9.6 v odstavci (2) v tabulce 9.8 v posledním řádku se u popisu detailu vypustí slova „v úrovni dolního okraje výztuhy“.

V článku A.1 v odstavci (1) se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě.

V článku A.5.4 v odstavci (3) se text poznámky nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě.

V článku A.5.7 v odstavci (1) v druhé položce se slovní spojení „...proměnné tuhosti...“ nahrazuje slovním spojením „...proměnné tuhosti v tlaku...“.

V článku B.2.2 v odstavci (1) se text položky 4. nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě.

V článku C.1.1 v odstavci (2) se text poznámky nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě.

V článku C.1.3.5.4 v odstavci (1) se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě.

V článku D.1 v odstavci (3) se odkaz na „EN 1993-1-1, 5.3.2(10)“ nahrazuje odkazem na „EN 1993-1-1, 5.3.2(11)“.

V článku D.2.4 v odstavci (2) se název tabulky D.3 nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě.

V článku D.2.4 v odstavci (2) v řádku 2a a sloupci 2 tabulky D.3 se v popisu obrázku slovní spojení „...s ohybovou tuhostí I_t ...“ nahrazuje slovním spojením „...s ohybovou tuhostí EI_t ...“ a slovní spojení „...s tuhostí v prostém kroucení I_T ...“ nahrazuje slovním spojením „...s tuhostí v prostém kroucení GI_T ...“.

V článku D.3.2 v odstavci (1) se slovní spojení „...s neposuvnými podporami...“ nahrazuje slovním spojením „...s uložením kloubovým nebo vetknutým...“.

V článku D.3.2 v odstavci (2) se za poslední řádek tabulky D.4 doplňuje text: „pro K_r se předpokládá radiální zatížení (tj. hydrostatický tlak)“.

V článku D.3.3 v odstavci (1) v tabulce D.7 se výraz „ $1 - 0,45 \frac{q_{St}}{q}$ “ nahrazuje výrazem „ $1 + 0,45 \frac{q_{St}}{q}$ “.

V článku D.3.4 v odstavci (3) se text „...průměr všech délek $h_H \frac{1}{\sin \alpha_k}$ závěsů.“ nahrazuje výrazem „...průměr všech délek h_H vynásobený hodnotou $\frac{1}{\sin \alpha_k}$, kde se konstanta α_k vezme z obrázku D.5“.

V článku D.3.5 v odstavci (1) se odkaz na „5.3.2(10)“ nahrazuje odkazem na „5.3.2(11)“.

V článku E.1 v odstavci (2) pod rovnicí (E.2) se ve vysvětlivce pro výraz σ_{Ed} :

symbol „ σ_{oc} “ nahrazuje symbolem „ $\sigma_{oc,Ed}$ “

a symbol „ σ_{glob} “ nahrazuje symbolem „ $\sigma_{glob,Ed}$ “.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Fakulta stavební ČVUT v Praze, IČ 68407700, prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc.

Technická normalizační komise: TNK 35 Ocelové konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míková

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 1993-2 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2010, 4 strany

85906 Cenová skupina 998

