



**Ergonomické navrhování řídicích center –
Část 3: Uspořádání velínu**

**ČSN
EN ISO 11064-3
OPRAVA 1**

83 3586

idt ISO 11064-3:1999/Cor. 1:2002

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN ISO 11064-3:1999/AC:2002-07.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 11064-3:1999/AC:2002-07.

ČSN EN ISO 11064-3 (83 3586) Ergonomické navrhování řídicích center – Část 3: Uspořádání velínu z listopadu 2000 se opravuje takto:

V legendě k obrázku 5 se původní text u písmen c a d nahrazuje novým textem

c 500 = světlá výška pod osvětlením

d 2000 = výška těla, včetně tolerance pro oblečení

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN ISO 11064-3 OPRAVA 1

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 2002, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

66068 Cenová skupina 403

