



**Akustika – Určení vložného útlumu
in situ venkovních protihlukových
clon všech typů**

**ČSN
ISO 10847
OPRAVA 1**

01 1674

Corrigendum

ČSN ISO 10847 Akustika - Určení vložného útlumu *in situ* venkovních protihlukových clon všech typů
z června 1999 se opravuje takto:

Na straně 2, v článku Citované normy se opravuje položka IEC 1206 následovně:

IEC 1260 zavedena v ČSN EN 61260 Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové filtry (idt IEC 1260) (36 8852)

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN ISO 10847 OPRAVA 1

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 2000, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

57990 Cenová skupina 403

