

**Elektrická příslušenství –
Jističe pro nadproudové jištění
domovních a podobných instalací –
Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)**

**ČSN
EN 60898-1
OPRAVA 1
35 4170**

idt EN 60898-1:2003/Cor.:2004-02

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 60898-1:2003/Cor.:2004-02.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 60898-1:2003/Cor.:2004-02.

ČSN EN 60898-1 Elektrická příslušenství – Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací – Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC) z října 2003 se opravuje takto:

Titulní strana	V německém názvu se slovo „Leitungsschalter“ nahrazuje slovem „Leitungsschutzschalter“
5.2	Doplněk: 5.2.1.3 „v tabulce 3“ se nahrazuje údajem „v 5.3.6“. Doplněk: 5.2.2 Vypouští se poznámka.
5.2.5	„v tabulce 1“ se nahrazuje údajem „v 5.3.4.1“.
5.3.1	Doplněk: Název se nahrazuje takto: Normalizované hodnoty jmenovitého napětí
6.3	V celé tabulce se zkratka MCB nahrazuje slovem „circuit-breaker“ (jistič). (Pouze anglický text). ¹⁾ V tabulce na posledním řádku („doplňující označení technických údajů podle jiných norem“): vypouští se „X“ ve sloupci „Označení viditelné, když.....“ a doplňuje se „X“ ve sloupci „Označení dovolené na boku nebo na.....“
8.1.3	V tabulce 4 se pod záhlavím sloupce „Jmenovité napětí“ u položek 4 a 5 nahrazují údaje „230“ a „400“ údajem „230/400“.

¹⁾ Tato oprava je již v ČSN EN 60898-1:2004 provedena.

9.12.1 Údaj „8.12.11.4.4“ se nahrazuje údajem „9.12.11.4.4“.^{*)}
 Doplněk:
 V tabulce 16 ve druhém sloupci se na třetím řádku vypouští „s výjimkou těch, které jsou dimenzovány na 120 V nebo 120/240 V“.

9.12.11 Doplněk:
 9.12.11.2.2
 V názvu se vypouští „, nebo 240 V“.

9.12.11.4 Doplněk:
 9.12.11.4.2
 Stávající tabulka 21 se nahrazuje touto tabulkou:

Operace	Vzorek		
	1	2	3
1	O	O	O
2	-	CO	O
3	O	-	CO
4	CO	O	-

C.2 Doplněk:
 V tabulce C.2, poznámka pod čarou d, se vypouští „nebo 240/415 V“.

Příloha E: Doplněk:
 V poznámce 8.1.3 se údaj „411.1.3.3 IEC 60364-4-41“ nahrazuje údajem „411.1.4 HD 384.4.41“.

Příloha ZA Na konci poznámky 2 se doplňuje:
 „Další informace jsou uvedeny také v příloze D.“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČ 163 16 151

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje nn, elektrické příslušenství a pojistky nn

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová

^{*)} Na tuto opravu je již v ČSN EN 60898-1:2004 upozorněno.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 60898-1 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha
 Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.
 Rok vydání 2005, 2 strany
 Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

72257 Cenová skupina 403

