



**Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětovacích pil na tyči –  
Část 1: Jednotky se zabudovaným spalovacím motorem**

**ČSN  
EN ISO 11680-1  
OPRAVA 1**

47 0198

idt EN ISO 11680-1:2000/AC:2002-07

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN ISO 11680-1:2000/AC:2002-07.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 11680-1:2000/AC:2002-07.

**ČSN EN ISO 11680-1 (47 0198) Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětovacích pil na tyči – Část 1: Jednotky se zabudovaným spalovacím motorem** z prosince 2001 se opravuje takto:

*Příloha ZB se opravuje takto:*

### **Příloha ZB (informativní)**

### **Vztah tohoto dokumentu ke směrnicím ES**

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) ES:

Strojírenská směrnice 98/37/EC, změněná Směrnicí 98/79/EC.

Shoda s tímto dokumentem je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými základními požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO.

**UPOZORNĚNÍ:** Na výrobek (výrobky), který (které) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice ES.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

### **ČSN EN ISO 11680-1 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o

Rok vydání 2003, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřcholupská 40, 102 04 Praha 10

**67088** Cenová skupina 403

