

**Lešení – Společná ustanovení****ČSN 73 8101  
OPRAVA 1**

Corrigendum

**ČSN 73 8101 Lešení – Společná ustanovení** z listopadu 2018 se opravuje takto:

*V tabulce 1 se text „EN 388“ opravuje na „ČSN EN 338“.*

*V článku 4.4.3 v pátém odstavci se text „– nejmenší šířka podélných svlaků u dílců typu „V“ je 120 mm“ mění takto:  
„– nejmenší šířka podélných svlaků u dílců typu „V“ je 120 mm a v jeho podélné ose nesmí být spára;“*

*Na závěr článku 8.4 se doplňuje následující věta:*

*„Závady zjištěné při prohlídkách musí být neprodleně odstraněny.“*

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 92 Lešení

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Šuser

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**U p o z o r n ě n í :** Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu [info@agentura-cas.cz](mailto:info@agentura-cas.cz).

## ČSN 73 8101 OPRAVA 1

**514719**



ČESKÁ  
AGENTURA PRO  
STANDARDIZACI

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.  
Rok vydání 2022, 2 strany  
Cenová skupina 998

